## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

60127946

**PUBLICATION DATE** 

08-07-85

APPLICATION DATE

14-12-83

APPLICATION NUMBER

58235454

APPLICANT: FANUC LTD;

INVENTOR:

MATSUMURA TERUYUKI;


INT.CL.

B23Q 15/00

TITLE

SELECTION OF TOOL FOR

**GROOVE-CUTTING WORK IN AUTOMATIC PROGRAMMING** 



ABSTRACT :

PURPOSE: To permit automatic selection of tools by previously memorizing the share-point width of each groove cutting tool and selecting the tool having the max. share-point width among the tools having the share-point width less than the max, groove width among the groove parts having a specified part shape.

CONSTITUTION: For each tool, a memory 201 having tool No., the designation of the working process in which the tool is used, the shape data of the tool, and the tool installation data memorized is provided. When groove cutting as working process is input, a CPU203 checks-up the shape of the part which is input and lists-up all the groove parts, and the number M or grooves is obtained. Then, the groove width Wi larger in the i-th order is obtained among all the groove parts, and the tool having the share-point width WNj larger in the i-th order among the tool used in groove cutting work is selected. The effective groove width W and the share-point width WNj in consideration of the finishing part in the above-described groove width Wi are compared, and when W≥WNj, the above-described tool is selected as the working tool for the groove part having the groove width larger in the i-th order.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

99日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 127946

⑤Int.Cl.¹

識別記号

厅内整理番号

⑤公開 昭和60年(1985)7月8日

B 23 Q 15/00

A-7716-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

49発明の名称

自動プログラミングにおける構加工用工具の選別方法

②特 願 昭58-235454

甫

**郊出 顧 昭58(1983)12月14日** 

真 樹 日野市旭が丘3丁目5番地1 久 仁 夫 日野市旭が丘3丁目5番地1 輝 幸 日野市旭が丘3丁目5番地1

フアナック株式会社内 フアナック株式会社内 フアナック株式会社内

フアナツク株式会社内

砂発 明 者 松 村 輝 幸 砂出 願 人 ファナック株式会社

日野市旭が丘3丁目5番地1

日野市旭が丘3丁目5番地1

砂代 理 人 弁理士 斉藤 千幹

### 明知母の浄電(内容に変更なし) 明 細 費

1. 発明の名称

自動プログラミングにおける海加工用工具の避 別方法

2.特許請求の範囲

ミングにおける溝加工用工具の資別方法。

(4) 実際の瑕幅から仕上げ代を差し引いた値を 前記海幅とすることを特徴とする特許請求の範囲 第(1) 項または第(2) 項または第(3) 記載 の自動プログラミングにおける海加工用工具の選 別方法。

(5) 海幅似下の刃先幅を有する海加工用工具が存在しないとき該海幅を表示することを特徴とする特許請求の範囲第(4) 項記載の自動プログラミングにおける緯加工用工具の盗別方法。

#### 特開限60-127946(2)

#### 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は自動プログラミングにおける海加工用 工具の週別方法にかかり、自動的に、しかも最も 効率よく加工できる海加工用工具を超別できる海 加工用工具の滑別方法に関する。

<従来技術>

グラフィックディスプレイ側面を用いて対話形式によりで・クを入力し、設計図面から簡単な気質ででいる。この自動プログラミング装置によれば、設計図面に記載されているかが変によれば、設計図面に記載されている加工の形状に沿って対応する機作歴上の形状シンギリックキーをおすだけで加工形状を入力できる。また、かかる自動プログラミング装置によれば、の時々の影響となる情報が面面に影形表表による同い掛けがあるから数問いまけに応じて可供や各種データを入力できる。別にはいて、NCデーブ作成に必要な全データが入力さればか

れ、しかもNCデータの自動計算が開始され、かつ工具通路が図形表示されてNCデーブが作成される。かかる自動プログラミング装置によるプログラミング方法は具体的に説明すると、以下のステップからなっている。すなわち、

- (1) 紫材の材質の選択ステップ、
- (2)図筒形式の選択ステップ。
- (3) 紫材形状と寸法の入力ステップ、
- (41 加工形状と可決人力のステップ。
- (5)機械原点とタレット位置入力ステップ。
- (6) 工程の選択ステップ、
- (7) 工具の遊択ステップ.
- (8) 加工範囲や切削条件の決定ステップ、
- 19) 工具道路の計算ステップ、

よりなり 間次必要なデータ を入力して最終的に N C データ (N C テープ) が作成される。 第 1 図は 日動 プログラミング機能付き N C 装置に使用される 関作盤の構成図であり、 (a 1 操作盤 1 0 1 を自動 プログラミングユニット用として用いるか (F A P T モードという) あるいは N C ユニット

用として用いるか(N C モードという)の歴択情 **似を出力する二名訳一選択キー群101aと、** (h) 自動プログラミングユニット用として用い られるキー群101bと、 (c) NCユニット用 として用いられるキー群101cと、 (d) デー ク入出力装置を自動プログラミングユニットある いはNCユニットのいずれかに接続するかを選択 する「/O歴択キーBY 101dと、(c)自動プ ログラミングユニットとNCユニットに共通に用 いられるデーク入力キー群101cを有している。 二者択一キー101aはランプ付きのFAPTキ - 1 0 1 s - 1 と ランプ付きの N C キー 1 0 1 a - 2 を 有 し、 F A P T キ - 1 0 1 a - 1 を 押 す と FAPTモードになり、換作盤101は自動プロ グラミングユニット用として動作し、キー群10 1cは押しても低効になり又データ入力キー群1 0 1 e は自動プログラミングユニット用として動 作する。一方、NCキー101a-2を押すとN Cモードになり、操作盤101はNCユニット用 として動作し、キー群101日は抑しても無効に

なり、又デーク入力キー群101eはNCユニッ ト用として動作する。自動プログラムのためのも 一群1016は自動プログラミングにおける種々 の状態をセットする状態セットキー1016-1 ~ ! 0 1 b - 6. 作業指示 + - 1 0 1 b - 7 ~ 1 0 1 b - 1 0 、NC加工データを自動プログラミ ングユニットからNCユニットへ転送するための 転送キー101b-11を有している。尚、状態 セットキーであるBACKキー101b-1はデ - 夕入力しているときカーソルを戻すためのキー、 WIDEキー101b-2は表示を拡大するため のキー・・であり、作業指示キーのうちROキー 101b-1は自動プログラミング開始と次のス テップへの移行を指示するキー、R)キー10~ b - 8 はFAPTモード時に 晒面に表示されてい る入力内容を修正するときなどに押されるキー、 R 2 キー1 0 1 b - 9 は材質ファイルやツーリン グファイルの入出力などに用いられるキー、R3 キー101b-10は途中で自動プログラモング を打ち切りたいときなどに抑されるキーである。

特開昭60-127946(3)

NCユニット用のキー群101cは種々の機能キ - 1 0 1 c - 1 ~ 1 0 1 c - 6、函面のページ切 防キー101c-7~101c-8、カーソル移 動キー101c-9、101c-10、および作 成されたNCデータに基づいてNC制御を開始さ せるスタートキー101c-11を有している。 尚、OFSETキー101c~1はオフセット量 の表示と設定に用いられ、POSキー101c-3 はプログラムの内容を表示あるいは現在実行中 のブロックと次のブロックを表示させるために、 PARAMキー101c-1はパラメータの表示 と設定のために、A L A M キー 1 0 1 c - 5 はァ ラームの内容表示のために・・・使用される。 前、101b,101cのキー群の機能はその全 部あるいは一部をソフトキーとしてCRT做能上 に概能表示させることにより代用することも可能 である。!/O 放択キー群101 d は F A P T モ 一ド及びNCモードいずれのモードにおいても有 効であり、データ入出力装置を自動プログラミン

プュニットに接続するためのFAPTキー101 d ー1 とデータ入出力装置をNCユニットに接続するためのFAPTキー1 0 1 を スピーク 大力用キー目 1 0 1 を ー2 と の関係ないの 大力に用いられるキー群 1 0 1 を ー2 と に ののまってに 数値、アルファベットの入力に用いられるシンボリックキー T に 表示 ごれているアルファ と のキートップ 右下に 表示 ごれている アルファ と の ト 入力に 際して 神される シフトキー 1 0 1 を ー3 を 有している。 なお、シンボリックキー に 動して 機能 する。

さて、FAPTキー101a-1を押してFAPTキードにし、しかる後ROキー101b-7を押せばグラフィック 画面に第2図(A)に示すように自動 ブログラミングのステッ ブを選択するための 画像 が表示される。 この状態で数値 1キーを押して、NLキーを押せばグラフィック 画面に第2図(B)に示すように素材の材質を示す名称とそのメニュー番号が表示され、かつ材質の関い

かけ文が表示される。これにより、素材の材質が アルミニウムであれば酸アルミニウムに対応する ノニュー番号 4 をシンボリックキーを用いて入力 し、ついで N L キーを押せば素材の入力が終了する。

ついで、ROキー101b-7を押せばグラフィック 図面に第2図(C)に示すように図面形式を示す4つの図面とそのメニュー番号1、2、3、4とが表示され、かつ座標系選択の問い掛けが表示される。すなわち、旋削加工の場合には設計図面は再き方により、第1象限、第2象限、第3象限はよび第4条限の4種類の座標系のいずれか1つの象限に記載されているので、図形表示画面には、それぞれの座標系をあらわす図とともに、対応する象限を表わす数字1、2、3及び4というノニュー系号を添えて表示する。しかる後、同い供けに応じて設計図の部品が表現されていてNしキーを押せば必然系が選択される。

<sup>児標系の</sup>避択が終了してR O キー 1 0 1 b − 7

を押せばグラフィック画面には第2図(D)に示すように素材形状とその寸法入力用の画面が表示され、該表示された内容をみながら素材形状及びその寸法値し、D、D。や基準線乙Pの位置を入力する。すなわち、旋削加工の素材形状を大別すると丸棒か穴付き棒が、特殊形状(特殊素材)であるからそれらの絵とメニュー番号が第2図(D)に示すように要示され、表示された素材形状のなかから1つの素材形状をメニュー番号で選択し、かから1つの素材形状をメニュー番号で選択し、しかる後素材形状をメニュー番号で選択し、しかる後素材形状と寸法値の入力が終了する。

素材形状とその寸法値を入力して、ROキー101b-7を押せばグラフィックディスプレイ頭面に座標軸と素材形状が描面され、かつ加工形状(部品形状)の問いかけ文が表示される。従って該問い掛けに応じて設計画面をみながら部品形状通りに形状シンボリックキー(1、一、↓、一、ノ、V、ビ、、、)、Gで示されたキー)、面と

36日曜60-127946(4)

り餌を示すじゃー、胸部を示すなキー、丸みずけ を示すれもし、ねじ部を示すてキー、ぬすみ部を 示すNキーを操作して部品形状を入力する。尚、 部品形状の1つの要素を形状シンポリックキーを 押して入力する毎に該要素の寸法の問い掛けが表 示され、該問い掛けに応じて設計図面からひろっ た寸法を入力する。たとえば、海部を示すひキー を押圧すると、(イ)遊船が次の要素上に存在す るのか、手前の製造上に存在するのか、(ロ)溝 の方向、 (ハ) 海幅WT、 (ニ) 海の探さDTな どが問い掛けられるからこれら問い掛けに対し順 に所定のデータを入力する。尚、 (イ) の間い掛 けに対して、溜が今から入力されようとしている 形状要素上に作られるのか、あるいはすでに入力 されている直前の形状要素上につくられるのかに 応して1または0を人力する。たとえば、シンポ リックキーが一、G、一と押された場合において 游が次の要素上に存在すれば第3路(A)に示す 位置につくられ、海が手前の要案上に存在すれば 第3因(B)に示す位置に作られ、又シンポリッ

クキーが \ 、G、→と押された場合において渦が 次の要素上に存在すれば第3図(C)に示す位置 に作られ、渦が手前の要素上に存在すれば第3図 (D)に示す位置に作られる。また、(ロ)の問 い掛けに対し、溝が第4図(A)~(D)に示す 方向にある場合にはそれぞれシンポリックキー ・(左)、4(下)、4(下)、→(右)を押圧 して溝の方向を入力する。

以上により、全要なの部品形状と寸法の入力が終了すれば入力された部品形状及び寸法に応じて加工部品の形状が第2四(E)に示すようにグラフィックディスプレイ晒面に表示される。

しかる後、ROキー101b-7を押せば画面に第2図(F)に示すように加工形状とクレットと機械原点の位置関係図が表示され、かつNCFータ作成に必要となる機械原点とクレット最適位置の間い掛けが表示される。そして、該側い掛けに応じて形状シンボリックキーより所定の数値を入力すれば機械原点とクレット範回位置の入力が終了する。

機械原点とクレット 放同位置の入力が終了すればグラフィックディスプレイ 随面に 第 2 図(G)に示すように 加工工程 選択のため の問い掛けが表示される。すなわち、1つの部品を旋盤で加工すりング (ハ)外形荒加工、(ニ)内径流加工、(エ)外形止上げ加工、(ハ)内径中仕上げ加工、(リ)海切り、(ま)内径仕上げ加工、(リ)海切り、(ま)内径仕上げ加工、(リ)海切り、(ま)内径仕上げ加工、(リ)海切り、(ま)内径仕上げ加工、(リ)海切り、(ま)内径仕上げ加工、(リ)海切り、(ま)内径仕上げ加工、(リ)海切り、(ま)カーをの加工工程を行うかに応及示される。 従って、どの加工工程を行うかに応及示される。 にの加工工程を行うかに応

ついで、上記人力した加工工程の加工に使用すべき工具の関い掛けが第2図(日)に示すように表示されるから、該関い掛けに応じて工具番号、工具位置加近番号を入力する。工具番号と工具位置加近番号が入力されると、入力されたデータは Tコードに変換され、両面右上部に第2図(1) に示すように該丁コードと各軸の工具位置都近値 が表示され、同時に工具形状データの問い掛け文 が顔面の下側に表示される。そして、該問い掛け に応じて工具の刃先半径RN、切り刃角AC、刃 先角AN、仮想刃先位置XN、2N、刃先幅WN (満切りパイトのみ)、タレットへの工具の取り 付け角AS、取り付け位置XS,2Sを入力する。 第5図は各種工具の形状説明図であり、切り刃角 ACの正方向は主切り刃(図中、太線部分)を中 心に反時計回り、刃先角ANの正方向は主切り刃 を中心に時計回りである。第6図は加工状態時に おけるタレットへの工具の取り付け法説明図であ り、刃物がどの方向のどとについているかを取り 付け角ASと取り付け位置スS、XSで表現して 入力する。尚、取り付け角ASの正方向は反時計 方向である。又、TRはクレット、TRCはクレ ットの中心、TCは刃物である。

使用工具データの入力が終了すればグラフィックディスプレイ画面には第2図(J)に示すように入力した加工工程を加工するための切削条件の問いかけ文が表示され、該問い掛けに応じてクリ

#### 特問昭60-127946(5)

アランス属CX、CZ、仕上げ代、TX、TZ、 切り込み承り、戻し逃げ趾U、切削速度V、送り 速度F1、F2、F3などの切削条件を入力する。

切削条件の入力が終了すればグラフィックディスプレイ前面には第2図(K)に示すように加工工程の切削方向の問いかけ文が表示される。この切削方向の入力スラップは(イ)第7図(A)に示すように一× 軸方向に向けて工具を移動させて加工するのか、あるいは(ハ)+ X 軸方向、(ニ) + 2 軸方向に向けて工具を移動させて加工するのか。あるいは(ハ)+ X 軸方向、(ニ) + 2 軸方向に向けて工具を移動させて加工するのか。あるいは(ハ)+ X 軸方向、(ニ) + 2 軸方向に向けて工具を移動させて加工するのかを決定するステップであり、(イ)の場合には形状シンボリックキーのうち↓キーを押し、(ロ)の場合には一・で、(ハ)の場合には1キーを、(ニ)の場合には一を押して切削方向を入力する。

切削方向の入力が終了すればグラフィックディスプレイ両面に前記入力した加工工程により加工する領域 (加工領域) 決定のための図形が第8図に示すように表示される。すなわち、調面には素

材形状、カーソルC1、C2、加工領域の問いかけ文がなどが表示される。尚、カーソルは加工形状に沿って2つ表示され、一方は加工領域の給点を入力するために、また他方は加工領域の終点を入力するために用いられる。また加工形状は実線で、素材形状は点線で表示される。

加工部域の入力が終了するとグラフィックディスプレイ 両面には 被入力した 加工領域部分 を削り取ったあと の残りの 盗材形状が表示され、 同時に前記入力した工具と調一工具で別の領域を切削するかの問いかけ文が表示される。

四一工具で別の領域を切削する場合にはその旨を入力する(数値1キーとNLキーをおす)と共に、切削方向と該領域を入力する。たとえば、第9 図に示すように海加工工程が2 個所 (G 1 。 G 2 部分) ある場合において、それぞれ同一の工具で海加工する場合には、海部G1の加工領域データ入力後、数値1キーとNLキーを押し、しかる後階部G2 の加工領域データを入力する。

一方、同一工具で別の領域を切削する必要がな ければ数値 0 キーと N Lキーを抑す。

以上により、第1の加工工程の加工に必要なデータを入力し終われば最終部品形状を得るために別の加工工程が必要かどうかをオペレータが判断し、必要であればROキー101b-7を押す。
これにより第2図(A)に示すように自動サログ

#### <従来技術の欠点>

以上のように、従来方法では加工工程矩に、該加工工程で使用する工具の工具番号、工具位置加正番号、各種工具形状データ、工具取り付けデータをプログラマが入力しなくてはならないため、使作が面倒であると共に、プログラミング時間が長くなる欠点がある。

#### 特開報 (i0-127946 (6)

又、海加工工程における海加工用工具の選択に おいては、幅広の海加工用工具を用いて効率よく 海加工できる場合であっても、幅狭の工具を選択 してしまう場合があり好ましくなかった。

《発明の目的》

本発明の目的は海加工用工具を自動的に避別でき、しかもいちいち工具形状データや工具取り付けデータを入力する必要がない自動プログラミングにおける海加工用工具の選別方法を提供することである。

本発明の別の自的は最も効率よく潤加工できる 滑加工用工具を自動的に選択できる滑加工用工具 の預別方法を提供することである。

イ発明の概要>

お希明は、予め各物加工用工具の刃先幅を記憶されておき、特定された部晶形状に含まれる1以上の消傷のうち最大の海幅以下の刃先幅を有する工具の中から最大の刃先幅を有する海加工用工具を 求め、該工具を最大海幅の海部を加工する工具と して部別すると共に、態に番目(1=2,3・・・ ・)に大きい海幅を、第(1 - 1)番目に大きい 海幅を有する海部加工用として選別された海加工 用工具の刃先幅との大小を比較し、刃先幅のほう が小のとき、該海加工用工具を第1名目に大きい 海幅を育する海部の河加工用工具として、辺別し、 刃先幅のほうが大きいとき、次に大きい海加工用 工具の刃先場と第1番目に大きい海加工用工具を第1、次に大き幅とを第1番とを はた大きい海幅を第1番目に大きい海加工用工具を 目に大きい海幅を有する海部の河加工用工具を でに大きい海加工用工具の選別が大きければ以番目に でに大きい海加工用工具の選別が大きければし、 でに大きい海加工用工具の選別がようが、からに大海加工用工具の カカナログラミングにおける 海加工用工具の選別方はである。

<実施例>

第 1 0 図は本発明の実施例ブロック図、第 1 1 図は本発明の処理の流れ図、第 1 2 図は本発明の 輝加工用工具の選別装盤説明図である。

第10図において、20)は不押発性のメモリであり、数ノモリには予め工具毎に工具番号と、

践工具が用いられる加工工程名称と、工具形状データと、工具取り付けデータとが記憶されている。2021年のサックディスプレイ装置、203 はプロセッサ、204は制御プログラムを記憶するROM、205は操作盤101から入力されたサーク、処理結果、作成されたNCデータを記憶するRAM、206は作成されたNCデータを組載すって、パワルカセットなどの外部記憶製作207に出力するNCデータ出力装置である。

授作祭 1 0 1 から、従来方法と同様にグラフィックティスプレイ酶面と対話的に素材の材質、設計図面の形式、素材の形状とその可法値、部品形状とその可法値、体域原点とクレット旋回位置、加工工程を入力する。そして、加工工程として溶加工が入力されると本発明にかかる溶加工用工具の自動器 別処理が開始される。尚、再加工用工具の設別基準は

(\*) 全部部のうち最大海蝠をW』とするとき、 W』以下の月完幅を有する海加工用工具の中から最大の月先幅を有する工具を選択し、該刃先幅以上 の海幅を有する海部を該工具を用いて加工し、

(b) 該刃先帽以下の溽部のうち最大滌幅をW<sub>m</sub>とするとき、W<sub>m</sub>以下の刃先帽を有する澼加工用工具の中から最大の刃先帽を有する工具を選択し、 該刃先幅以上の滯帽を有する滯部を該工具を用い て加工し、

(c) 以下、(b) の基準に従って、離加工用工具を選択する。尚、上記選別基準における滞幅は、実際の滞幅 G w (第 1 2 図参照) から工具両端の仕上げ代(既知) Twを差し引いた実効滞幅 ( G w - 2 ・ T w ) とする。

(イ) 従って、加工工程として満加工工程が入力されるとプロセッサ 2 0 3 はまず入力された部品形材データをチェックして、全海部をリストアップすると共に、複数Mを求める。

(ロ) ついで、プロセッサ203は1→1、1 →1とする。

(ハ) しかる後、プロセッサ203は全牌部の中から第:番目に大きい滑幅Wiを求める。

(二)海幅Wiがもとまればプロセッサ203

特問960-127946(フ)

はメモリ201より、瀬加工工程に用いられる工 具のうち第1番目に大きい刃先幅WNjを有する 工具を検察する。

(\*)ついで、次式により仕上げ代Twを考慮 した実効游幅Wを求め

 $W = W_1 - 2 \cdot \Upsilon_W \tag{1}$ 

しかる後次式

W≥WN;

(2)

が成立するかどうかを判別する。

(へ) (2) 式が満たされれば数工具を、第 i 番目に大きい褥幅を有する海部の加工用工具とする。

(ト)ついで、次式

i + 1 → ı

により」を1増加する。

(チ) そして、i > Mかどうかを判別し、1 ≤ Mであればステップ (ハ) 以降の処理を繰り返す。 又i > Mであれば満加工用工具の盈別処理を終了する。

(り)一方、ステップ(ぉ)の判別処理におい

4. 図面の新巣な説明

第1 図は様作盤の構成図、第2 図は従来方法を 説明するための表示例説明図、第3 図第4 図は海 部における形状データ人力法説明図、第5 図は工 具形状説明図、第6 図はタレットへの工具取り付け説明図、第7 図は切削方向入力の説明図、第8 図は加工領域の入力説明図、第9 図は同一工具に よる加工場所が2 以上ある場合の説明図、第1 0 図は本発明の実施例ブロック図、第1 1 図は本発 明の処理の流れ図、第1 2 図は海加工工具実効構 個の説明図である。

1 0 1 · · 操作盤、 2 0 1 · · · ッーリングファイル、 2 0 2 · · グラフィックディスプレイ装置、 2 0 3 · · · プロセッサ、 2 0 4 · · · R O M 、 2 0 5 · · · R A M 、 2 0 6 · · · N C データ出力装置


特許山頭人 ファナック株式会社 代理人 弁理士 齋藤千幹 て ( 2 ) 式が満たされなければ次式により j+1→j


」を1増加し、」と課加工用工具数 N との大小判別する。そして、 j ≤ N であればステップ (ユ) 以降の処理を繰り返す。


(ス) メモリ201に登録してある全海加工工具に対し(2)式が成立しなくなれば(」>Nとなれば)プロセッサ203は(2)式を満たす万先幅を表示して処理を終了する。しかる後、プログラマは表示をみながら従来方法と問一手順で1貝データを入力することになる。

<発明の効果>


以上説明したように、本発明によれば、海幅と工具の刃光幅とを考慮して最も効率よく海加工できる工具を自動的に選択でき、しかもいちいち上具形状データを入力する必要がないから操作ががよく、プログラミング時間を短縮できる。又、該当工具がみつからない場合には海加工できる工具の刃先幅を表示するようにしたから以後の処理が簡単になった。









## 特周昭60-127946 (9)







# 手続補正書(方式)

昭和59年04月26日

若杉和夫 段 特新广長官

単件の表示

NN 1 1 8 年特許顯第 2 3 5 4 5 4 号

2 発明の名称

自動プログラミングにおける溝加工用工具の選別方法

3 油油をする者

**事件との関係 特許出願人** 

住所 東京都日野市旭が丘 3 丁目 5 番地 1

氏名(名称) ファナック株式会社

代表者 葡萄清岩矿门

人 理

住的 〒101 東京都千代田区椴冶町2丁目5番14号 (住的 〒101 現底都平代田区域信酬 21日 200450 日本電機ビル2階 電話 03(258)0450 旧名 (8471) 弁理士 ※何 万要 〒 本 日本 1005年 福正命令の日付 昭和59年03月07日

5 福莊命令の日付 昭和59年03月07日 (発送日 昭和53年03月27日)

補正の対象

明細器

7 補正の内容

59 4.26 明細書の浄書(内容に変更なし)

-254-